

Ricevimento campione: 31-05-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Relazione composta da n° 6 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: SEDIA BABELA

TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 117293**

Dimensioni d'ingombro: 565 x 590 x 800 (h) mm (Incertezza estesa = 5 mm)

Elenco prove eseguite

1. Sedie non domestiche. Requisiti generali di sicurezza EN 15373:2007
2. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000
3. Sedie non domestiche. Carico statico verticale schienale EN 15373:2007
4. Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000
5. Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000
6. Resistenza alla caduta UNI 9083:1987

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA N° 117293

Emissione rapporto: 08-06-10
Peso del campione: Non rilevato
Dimensioni d'ingombro: 565 x 590 x 800 (h) mm (*)
Denominaz.campione: SEDIA BABELA



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

(*) Il peso e le dimensioni d'ingombro del campione hanno un'incertezza estesa rispettivamente di 0,1 Kg e 5 mm

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA


117293 / 1

Ricevimento campione: 31-05-10

Esecuzione prova: 03-06-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Denominaz. campione: SEDIA BABELA



TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY

Sedie non domestiche. Requisiti generali di sicurezza EN 15373:2007

Sedie non domestiche - Requisiti generali di sicurezza - Punti 5.1 e 5.2 EN 15373:2007

Requisito	Osservazioni
Angoli e bordi a contatto con l'utente: • Assenza di bordi o spigoli taglienti	Si
Aperture esternamente accessibili: • Fori e tubi coperti	Si
Parti mobili e regolabili: • Non devono entrare in funzione involontariamente	Parti mobili e regolabili non presenti
Collegamenti tra parti della struttura: • Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	No
Parti lubrificate: • Tutte le parti lubrificate devono essere protette.	Parti lubrificate non presenti
Punti di schiacciamento tra parti mobili $\geq 7 \text{ mm} \leq 18 \text{ mm}$: • Punti di schiacciamento creati da meccanismi • Punti di schiacciamento durante il normale uso • Punti di schiacciamento creati dal peso dell'utilizzatore durante normali movimenti e azioni.	Meccanismi non presenti No No
Conformità ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15373:2007:	SI

Il responsabile di reparto
Paolo Balutto

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

RAPPORTO DI PROVA


117293 / 2

Ricevimento campione: 31-05-10

Esecuzione prova: 03-06-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Denominaz. campione: SEDIA BABELA



TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	560	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

NOTE: Come da richiesta del cliente, il campione è stato provato prima di aver trascorso una settimana in condizioni normali di laboratorio.

Il responsabile di reparto
Paolo Salutto



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon



RAPPORTO DI PROVA


117293 / 3

Ricevimento campione: 31-05-10

Esecuzione prova: 03-06-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Denominaz. campione: SEDIA BABELA



TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY

Sedie non domestiche. Carico statico verticale schienale EN 15373:2007

Sedie non domestiche. Carico statico verticale sullo schienale - Allegato A par. A.2 EN 15373:2007

Risultati della prova:

Carico sul sedile N	Carico sullo schienale N	Numero di applicazioni	Osservazioni
1.300	600	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2 - generale.

Come da richiesta del cliente, il campione è stato provato prima di aver trascorso una settimana in condizioni normali di laboratorio.

Il responsabile di reparto
Paolo Balutto

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

RAPPORTO DI PROVA


117293 / 4

Ricevimento campione: 31-05-10

Esecuzione prova: 03-06-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Denominaz.campione: SEDIA BABELA



TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY

Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000

Carico statico sulle gambe anteriori par. 6.12

Risultati della prova:

Forza orizz. anteriore N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
500	1.300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

NOTE: Come da richiesta del cliente, il campione è stato provato prima di aver trascorso una settimana in condizioni normali di laboratorio.

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

RAPPORTO DI PROVA**117293 / 5**

Ricevimento campione: 31-05-10

Esecuzione prova: 03-06-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Denominaz. campione: SEDIA BABELA

TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY**Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000**

Carico statico sulle gambe laterali par. 6.13

Risultati della prova:

Forza orizz. laterale N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
490	1.300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

NOTE: Come da richiesta del cliente, il campione è stato provato prima di aver trascorso una settimana in condizioni normali di laboratorio.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
Dott. Andrea Giavon

RAPPORTO DI PROVA


117293 / 6

Ricevimento campione: 31-05-10

Esecuzione prova: 07-06-10

Emissione rapporto: 08-06-10

Denominaz. campione: SEDIA BABELA



TACCHINI ITALIA FORNITURE S.R.L.
VIA DOMODOSSOLA 19
20030 BARUCCANA DI SEVESO (MI)
ITALY

Resistenza alla caduta UNI 9083:1987

Generalità di prova: UNI 8583/84; FA-2/95

Risultati della prova:

Livello di prova	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
4	250	10	Nessun difetto
5	400	10	Nessun difetto

Livello di prova raggiunto	5
----------------------------	---

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore

Dott. Andrea Giavon